

W związku ze zmianą providera (dostawcy strumienia internetowego) zmienił się adres internetowy strumienia, które dotychczas odbierał Państwa odbiornik.

Stało się to dokładnie 1-ego lutego br.

Jak zatem spowodować, aby Państwa odbiornik zaczął działać tak jak poprzednio.

Teoretycznie wystarczy podać mu nowy adres strumienia i wszystko będzie OK.

Niestety w tego typu radiach wymaga to trochę zachodu i nie jest takie proste.

Zdecydowana większość takich odbiorników działa na oprogramowaniu vTuner.

Gdy nasza stacja radiowa jest na liście stacji serwisu vTuner, wystarczy ją odnaleźć i po sprawie ale ....

Ale gdy stacji nie ma, albo jest, ale zmieniła providera wtedy trzeba podać dokładny adres nowego strumienia.

Czasami można to zrobić na samym odbiorniku, ale to rzadkość. Zwykle trzeba załogować się na stronie producenta odbiornika, utworzyć swoje prywatne konto i tam ułożyć własną listę ulubionych radiostacji, również takich, których nie ma w oficjalnym spisie, lub są, ale np. zmieniły adres strumienia.

Po utworzeniu i zapisaniu takiej listy, Państwa odbiornik pokaże nową listę i umożliwi zapamiętanie ulubionych stacji w pamięci.

Być może taka lista (dla Państwa odbiornika) już istnieje, ktoś kiedyś już to zrobił.

Wtedy wystarczy załogować się na stronie, zmienić adres strumienia i problem załatwiony. Jeśli nie, lub nie znamy loginu i hasła, to trzeba zrobić to na nowo.

Poniżej link do strony internetowej odbiornika Denon, gdzie opisano dokładnie na czym to polega.

<http://manuals.denon.com/AVRX5200W/EU/PL/GFNFSYeizhtomb.php>

Dla innych odbiorników zasada jest podobna (**zapewne jest opisana w instrukcji obsługi**).

No i najważniejsze:

NOWE ADRESY strumieni internetowych Radia Poznań i MC Radia, którego strumień też się zmienił.

**Radio Poznań:** <http://stream4.nadaje.com:8578/poznan>

**MC Radio:** <http://stream4.nadaje.com:8624/mcradio>

**Merkury Klasyka** [http://rms.radiomerkury.pl:8800/Merkury\\_Klasyka](http://rms.radiomerkury.pl:8800/Merkury_Klasyka)